

Committente: Comune di Pomarance Data: 30/12/2014 Quota: 346.0 m s.l.m.
 Cantiere: Pomarance Sistema di perforazione: Carotaggio continuo

Campioni	Carotaggio % recupero	Diam. Perfor. Tubaggio	Prof. m da p.c.	Stratigrafia	Falda idrica	DESCRIZIONE DEI TERRENI ATTRAVERSATI	RQD	S.P.T.	Interpretazione	
								Numero di colpi		
	50	126 mm	1							1
			2			Materiale di riporto eterogeneo sciolto costituito da pezzi di laterizio, elementi di diversa natura e frammenti calcarenitici, in materiale limoso sabbioso di colore giallastro				2
			3							3
			4							4
			5			4,1 Sabbia limosa di colore marrone				5
			6			4,6 Sabbia con argilla e limo di colore nero				6
5,15 C1			7			5,65 Argilla con limo compatta di colore grigio				7
5,65			8			6,5 Argilla compatta di colore grigio con ciottoli sparsi (0-5 cm) prevalentemente marnosi				8
			9			7,1 Argilla con limo debolmente sabbiosa compatta di colore grigio				9
			10			9,1 Conglomerato costituito da ciottoli arrotondati (5-10 cm) prevalentemente marnosi in matrice argillosa limosa compatta di colore grigio				10
10,0 C2			11			9,7 Sabbia con limo e argilla compatta di colore grigio				11
10,5			12			10,6 Conglomerato costituito da ciottoli arrotondati (5-10 cm) prevalentemente marnosi in matrice argillosa limosa compatta di colore grigio				12
		101 mm	13			11,1 Argilla con limo debolmente sabbiosa compatta di colore grigio				13
			14							14
			15			15,0				15
			16							16
			17							17
			18							18
			19							19
			20							20

MISURE LIVELLO DI FALDA

Data	Livello dal p.c.
26.01.2015	-3,75 m

Data	Livello dal p.c.

Data	Livello dal p.c.

Data	Livello dal p.c.



SONDAGGIO S1 - Cassetta 1: da 0,00 m a 5,00 m



SONDAGGIO S1 - Cassetta 2: da 5,00 m a 10,00 m



SONDAGGIO S1 - Cassetta 3: da 10,00 m a 15,00 m

