



28/06/2012				
Quota assoluta m.s.l.m.	Profondità dal p.d.c. (m)	Potenza (m)	SIMBOLO GRAFICO	DESCRIZIONE LITOLOGICA
361.7				
	0.25	0.25		Coltre bioturbata Orizzonte interessato da debole pedogenesi e bioclastismo.
361.4	0.30	0.05		Roccia fratturata (serpentiniti)



Scavo S3. E' evidente l'effetto della benna sulla roccia a breve profondità.