



COMUNE DI MONTEVERDI M.mo - (PISA)

ENTE COMMITTENTE

STUDIO GEOLOGICO-TECNICO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE

MONOGRAFIA DEI DATI DI BASE

Tipologia della prova: **Pozzo per acqua**

Località: **Pod. San Biagio**

Zona: **Monteverdi M.mo**


Tavoletta: **306010**

Coordinate: **1635835 – 4781142**

Quota m s.l.m.: **345**

Prof. max. m: **120,0**

Scala 1:10.000



Committente:

Linda Clausen

Oggetto:

Pozzo per Acqua

Data di esecuzione dei rilievi: 01/02

Geologo Relatore

Dr. Valenti Lucio

Indagini effettuate:

Perforazione di un pozzo a distruzione di nucleo

Scheda N°

69

Stratigrafia rilevata

Riferimento: Sig.ra Linda Clausen
Località: Loc. Pod. S. Biagio - Monteverdi M.mo (PI)
Impresa esecutrice: Eurogeo Drilling S.r.l.
Coordinate:
Perforazione: Carotaggio continuo a distruzione di nucleo

A metri met.	LITOLOGIA	DESCRIZIONE	A metri met.	LITOLOGIA	DESCRIZIONE
1		Suolo di copertura	66		calcarei grigi con frammenti di calcite localmente fratturati
2			67		
3			68		
4		marne calcaree di colore da grigio a grigio scuro	69		
5			70		
6			71		
7			72		
8			73		calcarei grigi scuri fino a nerastri fratturati
9			74		
10			75		
11			76		
12			77		
13			78		
14			79		
15			80		
16			81		
17			82		
18			83		
19			84		
20			85		
21			86		
22			87		
23			88		
24			89		
25			90		
26			91		
27			92		
28			93		
29			94		
30			95		
31		calcarei grigi localmente fratturati e con frammenti di calcite	96		
32			97		
33			98		
34			99		
35			100		
36			101		calcare deb. fratturati di colore grigio chiaro
37			102		
38			103		
39			104		
40			105		
41			106		
42			107		
43			108		
44			109		
45			110		
46			111		calcarei grigi fratturati con locali frammenti di calcite
47			112		
48			113		
49			114		
50			115		
51			116		
52			117		
53			118		
54			119		
55			120		
56		calcarei grigi			
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					