



# COMUNE DI MONTEVERDI M.mo - (PISA)

## ENTE COMMITTENTE

STUDIO GEOLOGICO-TECNICO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE

### MONOGRAFIA DEI DATI DI BASE

Tipologia della prova: Pozzo per acqua

Scheda N° **51**

#### Stratigrafia rilevata

AZIENDA **ASA** SERVIZI AMBIENTALI  
LIVORNO

P. 890

Località: San Luciano

Zona: Monte di Canneto


Tavoletta: 306020

Coordinate: 1643282 - 4784299

Quota m s.l.m.: 395

Prof. max. m: 77,0

Scala 1:10.000



#### STRATIGRAFIA

#### CHIMISMO

PROF.	SERIE	DESCRIZIONE LITOLOGICA	Data
0	pc		11/99 R.1
3		terreno delib.	
11		frattura	
15		Calcane bianco -	
20		grauastio - fratturato	
25			
30			
35			
40		43 breccia nodosa	
45		Calcane grigio	
50		50	
55		Calcane grigio	
60		Biancastio	
65		61	
65		Calcane fratturato	
70		6+5	
70		71	
75		Calcane bianco	
80		7+ Brecciato	

Note batteriologiche

OSSERVAZIONI

Quota 394 m s.l.m.

Fuori 23-29, 35-43, 49-55, 61-67

I. geologico. Calcane a calcipietri

Prof. m. +

Scala 1:

Committente: ASA

Oggetto:

Pozzo San Luciano 1  
Pozzo per acqua - Acquedotto del Comune di Monteverdi  
M.mo

Data di esecuzione dei rilievi: 1999

Geologo Relatore

Dr. Antonio Muti

Indagini effettuate: